

1. Renault Clio WH 33403

nr rejestracyjny WH 33403, Nr VIN: VF1KR1F0H40417794, rok produkcji 2008, pojemność silnika 1461 cm³, paliwo ON, przebieg 286262 km, data kolejnego badania technicznego 16.02.2022r. Ubezpieczenie OC/AC ważne do: 07.10.2022r

W wyniku oceny stwierdzono:

- Źle osadzony i pęknięty zderzak przód
- Błotniki przód – niewłaściwe pasowanie w części dolnej
- Nosi ślady napraw blacharsko-lakierniczych
- Problem z rozruchem – pompa wysokiego ciśnienia do weryfikacji
- Hamulce przód – do wymiany
- Pęknięta osłona dolna silnika
- Klimatyzacja – nie działa
- Ułamany bagnet kontroli stanu oleju silnikowego
- Uszkodzone wygłuszenie ściany grodziowej od strony silnika
- Komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- Oznaki zużycia układu sprzęgła
- Kontrolka service – aktywna
- Zapocenie zbiornika paliwa olejem napędowym w części dolnej
- Korozja/urwanie osłony termicznej wydechu w części tylnej
- Korozja felgi koła zapasowego
- Uszkodzenie materiału siedziska fotela kierowcy
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

2. Renault Scenic WH 32804

nr rejestracyjny WH 32804, Nr VIN: VF1JMK40640386838, rok produkcji 2008, pojemność silnika 1870 cm³, paliwo ON, przebieg 333726 km, data kolejnego badania technicznego 13.08.2021 r. Ubezpieczenie OC ważne do: 12.08.2022r

W wyniku oceny stwierdzono:

- Korozja na rantach błotników tylnych – strona lewa i prawa
- Korozja ociekaczy szyb bocznych – drzwi LP, LT, PP
- Osłona przegubu zewnętrznego strona lewa – uszkodzona
- Tarcze hamulcowe przód – próg zużycia
- Poduszka układu wydechowego w części tylnej – do wymiany
- Wyciek oleju z okolic turbosprężarki
- Komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- Kontrolka service – aktywna
- Uszkodzona kratka zderzaka przód
- Zarysowana obudowa lusterka prawego
- Uszkodzenie tapicerki fotela kierowcy
- Uszkodzone mocowanie podpory maski silnika
- Pęknięte nadkole – prawy przód
- Pęknięta dolna osłona silnika
- Wycieraczka szyby tył – brak

- Zapach paliwa wewnątrz pojazdu
- Objawy zużycia akumulatora 12V
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

3. Skoda Octavia WH 45378

nr rejestracyjny WH 45378, Nr VIN: TMBDA21Z0D2027880, rok produkcji 2012, pojemność silnika 1595 cm³, paliwo PB + LPG, przebieg 225829 km, data kolejnego badania technicznego 15.09.2021 r. Ubezpieczenie OC ważne do: 16.07.2022r. Ubezpieczenie OC ważne do: 16.07.2022r

W wyniku oceny stwierdzono:

- Podwyższone zużycie oleju silnikowego.
- Głośna praca wtryskiwaczy LPG
- Komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- Tarcze hamulcowe przód - próg zużycia.
- Opony letnie – brak
- Korozja układu wydechowego
- Wgnieciony próg lewy i prawy w części przedniej
- Pęknięta plastikowa osłona zewnętrzna podłogi
- Kontrolka service – aktywna
- Pęknięta sprężyna zawieszenia prawy przód
- Objawy zużycia akumulatora 12V
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

4. Skoda Octavia WH 40943

nr rejestracyjny WH 40943, Nr VIN: TMBJA21Z4B2081215, rok produkcji 2010, pojemność silnika 1595 cm³, paliwo PB + LPG, przebieg 192929 km, data kolejnego badania technicznego 10.06.2021r. Ubezpieczenie OC/AC ważne do: 22.12.2021r

W wyniku oceny stwierdzono:

- Odształcenie zderzaka tył w części górnej + otarcie powłoki lakierowej w części dolnej + uszkodzona listwa dolna zderzaka.
- Otarcie listwy pod lampa prawy tył
- Otarcie błotnika prawy tył + ubytek powłoki lakierowej w części dolnej.
- Uszkodzenie powłoki lakierowej – błotnik LP, maska, zderzak przód
- Ubytek powłoki lakierowej drzwi PP
- Elastyczny łącznik układu wydechowego – do wymiany
- Korozja układu wydechowego
- Połamana plastikowa osłona zewnętrzna podłogi
- Objawy zużycia akumulatora 12V
- Nieważny zbiornik LPG
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

5. Peugeot Partner WH 49602

nr rejestracyjny WH 49602, Nr VIN: VF37J9HP8DN552439, rok produkcji 2013, pojemność silnika 1560 cm³, paliwo ON, przebieg 118768 km, data kolejnego badania technicznego 04.02.2022 r. Ubezpieczenie OC ważne do: 03.02.2022r

Wyposażenie dodatkowe:

- Specjalistyczny obrotowy fotel pasażera Turny evo, Autoadapt

W wyniku oceny stwierdzono:

- Zmatowienie powłoki lakierowej
- Zarysowany zderzak tył – strona lewa
- Pęknięta osłona dolna silnika
- Powierzchniowa korozja układu wydechowego
- Uszkodzone wygłuszenie maski
- Komora silnika – zabrudzenia eksploatacyjne
- Zabrudzenie tapicerki fotela kierowcy
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

6. Skoda Citigo WH 49597

nr rejestracyjny WH 49597, Nr VIN: TMBZZZAAZED618344, rok produkcji 2013, pojemność silnika 999 cm³, paliwo PB, przebieg 29741 km, data kolejnego badania technicznego 04.02.2022 r. Ubezpieczenie OC ważne do: 03.02.2022r

Wyposażenie dodatkowe:

- Elektromechaniczny gaz/hamulec typ Oceania
- Gałka rozłączna typ IP2003/06
- Przemienny pedał gazu typ 908
- Osłona na pedały typ PP02

W wyniku oceny stwierdzono:

- Korozja tarcz hamulcowych przód, rant zużycia
- Korozja układu wydechowego
- Zarysowanie progu L w części górnej
- Nadmierne zabrudzenie podsufitki
- Komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 i ograniczoną eksploatację pojazdów, możliwa korozja układu hamulcowego

7. Skoda Fabia WH 49595

nr rejestracyjny WH 49595, Nr VIN: TMBEN25J3E3071784, rok produkcji 2013, pojemność silnika 1197 cm³, paliwo PB, przebieg 71019 km, data kolejnego badania technicznego 10.02.2022 r. Ubezpieczenie OC ważne do: 03.02.2022r

Wyposażenie dodatkowe:

- Specjalistyczny, elektryczny, podwyższany fotel kierowcy oraz podstawa pod pedały Mobility networks, Recaro

W wyniku oceny stwierdzono:

- Korozja układu wydechowego – tłumik końcowy do wymiany
- Korozja tarcz hamulcowych przód i tył – do wymiany
- Korozja felg
- Wgnioty parkingowe – strona prawa
- Wgnieciony płat dachu w części tylnej – strona lewa
- Ślady po montażu zestawu dla osób niepełnosprawnych
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego