

Załącznik nr 4

do Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż środków trwałych z dnia 3 marca 2022 roku

1. Renault Scenic WH 32804

nr rejestracyjny WH 32804, Nr VIN: VF1JMK40640386838, rok produkcji 2008, pojemność silnika 1870 cm³, paliwo ON, przebieg 333726 km, data kolejnego badania technicznego: brak, ubezpieczenie OC ważne do 12.08.2022 r.

W wyniku oceny stwierdzono:

- Korozja na rantach błotników tylnych – strona lewa i prawa
- Korozja ociekaczy szyb bocznych – drzwi LP, LT, PP
- Osłona przegubu zewnętrznego strona lewa – uszkodzona
- Tarcze hamulcowe przód – próg zużycia
- Poduszka układu wydechowego w części tylnej – do wymiany
- Wyciek oleju z okolic turbosprężarki
- Komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- Kontrolka service – aktywna
- Uszkodzona kratka zderzaka przód
- Zarysowana obudowa lusterka prawego
- Uszkodzenie tapicerki fotela kierowcy
- Uszkodzone mocowanie podpory maski silnika
- Pęknięte nadkole – prawy przód
- Pęknięta dolna osłona silnika
- Wycieraczka szyby tył – brak
- Zapach paliwa wewnątrz pojazdu
- Objawy zużycia akumulatora 12V
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

2. Skoda Octavia WH 40943

nr rejestracyjny WH 40943, Nr VIN: TMBJA21Z4B2081215, rok produkcji 2010, pojemność silnika 1595 cm³, paliwo PB + LPG, przebieg 192929 km, data kolejnego badania technicznego brak, ubezpieczenie OC/AC ważne do 27.12.2022 r.

W wyniku oceny stwierdzono:

- Odształcenie zderzaka tył w części górnej + otarcie powłoki lakierowej w części dolnej + uszkodzona listwa dolna zderzaka.
- Otarcie listwy pod lampą prawy tył
- Otarcie błotnika prawy tył + ubytek powłoki lakierowej w części dolnej.
- Uszkodzenie powłoki lakierowej – błotnik LP, maska, zderzak przód
- Ubytek powłoki lakierowej drzwi PP
- Elastyczny łącznik układu wydechowego – do wymiany
- Korozja układu wydechowego
- Połamana plastikowa osłona zewnętrzna podłogi
- Objawy zużycia akumulatora 12V

- Nieważny zbiornik LPG
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

3. Peugeot Partner WH 49602

nr rejestracyjny WH 49602, Nr VIN: VF37J9HP8DN552439, rok produkcji 2013, pojemność silnika 1560 cm³, paliwo ON, przebieg 118769 km, data kolejnego badania technicznego 2.02.2023 r., ubezpieczenie OC ważne do 3.02.2023 r.

Wyposażenie dodatkowe:

- Specjalistyczny obrotowy fotel pasażera Turny evo, Autoadapt

W wyniku oceny stwierdzono:

- Zmatowienie powłoki lakierowej
- Zarysowany zderzak tył – strona lewa
- Pęknięta osłona dolna silnika
- Powierzchniowa korozja układu wydechowego
- Uszkodzone wygłuszenie maski
- Komora silnika – zabrudzenia eksploatacyjne
- Zabrudzenie tapicerki fotela kierowcy
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

4. Skoda Citigo WH 49597

nr rejestracyjny WH 49597, Nr VIN: TMBZZZAAZED618344, rok produkcji 2013, pojemność silnika 999 cm³, paliwo PB, przebieg 29744 km, data kolejnego badania technicznego 2.02.2023 r., ubezpieczenie OC ważne do 3.02.2023 r.

Wyposażenie dodatkowe:

- Elektromechaniczny gaz/hamulec typ Oceania
- Gałka rozłączna typ IP2003/06
- Przemienny pedał gazu typ 908
- Osłona na pedały typ PP02

W wyniku oceny stwierdzono:

- Korozja tarcz hamulcowych przód, rant zużycia
- Korozja układu wydechowego
- Zarysowanie progu L w części górnej
- Nadmierne zabrudzenie podsufitki
- Komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 i ograniczoną eksploatację pojazdów, możliwa korozja układu hamulcowego

5. Skoda Fabia WH 49595

nr rejestracyjny WH 49595, Nr VIN: TMBEN25J3E3071784, rok produkcji 2013, pojemność silnika 1197 cm³, paliwo PB, przebieg 71022 km, data kolejnego badania technicznego 2.02.2023 r., ubezpieczenie OC ważne do 3.02.2023 r.

Wyposażenie dodatkowe:

- Specjalistyczny, elektryczny, podwyższany fotel kierowcy oraz podstawa pod pedały Mobility networks, Recaro

W wyniku oceny stwierdzono:

- Korozja układu wydechowego – tłumik końcowy do wymiany
- Korozja tarcz hamulcowych przód i tył – do wymiany
- Korozja felg
- Wgnioty parkingowe – strona prawa
- Wgnieciony płat dachu w części tylnej – strona lewa
- Ślady po montażu zestawu dla osób niepełnosprawnych
- Ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego