

SPECYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

**Volkswagen Golf WH 57051**

nr rejestracyjny WH 57051, Nr VIN: WVVZZZAUZFP621626, rok produkcji 2015, pojemność silnika 1598 cm<sup>3</sup>, paliwo ON, przebieg 371511 km, badania techniczne: BRAK

W wyniku oceny stwierdzono:

- pokrywa silnika – odpryski eksploatacyjne
- zmatowienie reflektora prawy przód
- zderzak przód – odpryski eksploatacyjne + zmatowienie + zarysowanie strona lewa
- miejscowe zmatowienie/zarysowanie szyby czołowej
- błotnik lewy przód zarysowanie
- drzwi lewy przód zarysowanie
- drzwi lewy tył - punktowe obicie
- błotnik lewy tył – punktowe obicie
- zderzak tył - obicia
- punktowa korozja płatu dachu – przód strona lewa
- komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- kontrolka serwis – aktywna
- opony zużyte w 80%
- wykładzina bagażnika – uszkodzenia eksploatacyjne
- plastiki bagażnika – rysy eksploatacyjne
- listwa górna klapy tył – łuszczenie lakiery eksploatacyjne
- belka zawieszenia tył – korozja powierzchniowa
- osłona termiczna wydechu – uszkodzenie mechaniczne
- układ wydechowy – korozja eksploatacyjna
- sanki zawieszenia przód + wahacze przód – korozja eksploatacyjna
- skrzypiące tuleje drążka stabilizatora przód

**Skoda Octavia WH 44120**

nr rejestracyjny WH 44120, Nr VIN: TMBDX21Z1C2114216, rok produkcji 2011, pojemność silnika 1390 cm<sup>3</sup>, paliwo PB, przebieg : 157441km, badania techniczne: BRAK

W wyniku oceny stwierdzono:

- samoistny upływ prądu podczas postoju
- brak badania technicznego
- akumulator - brak
- kontrolka serwis – aktywna
- kontrolka układu wspomagania – aktywna
- kontrolka ABS + ESP – aktywna (uszkodzenie czujnika ABS tył strona prawa)
- błotnik prawy przód punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej

- drzwi prawy tył – punktowe uszkodzenie powłoki lakierowej
- komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- zapocenie na kolektorze ssącym
- brak czynnika w układzie klimatyzacji
- nieszczelność układu wydechowego na złączu elastycznym
- układ wydechowy – korozja
- belka zawieszenia tył – korozja powierzchniowa
- wahacze przód – korozja powierzchniowa

### **Peugeot Partner WH 49601**

nr rejestracyjny WH 49601, Nr VIN: VF37J9HP8DN552694, rok produkcji 2013, pojemność silnika 1560 cm<sup>3</sup>, paliwo ON, przebieg 255404 km, badania techniczne: BRAK

W wyniku oceny stwierdzono:

- zmatowienie powłoki lakierowej
- zderzak przód – odpryski punktowe
- reflektory przód – zmatowione
- pokrywa silnika-korozja krawędzi, ślady po naklejkach, odparzenia lakieru, obicia
- dach – punktowe obicia powłoki lakierowej nad szybą czołową, korozja podłoża
- błotnik prawy przód – zarysowania powierzchniowe
- drzwi prawy przód – ślady po naklejkach
- drzwi lewy przód – ślady po naklejkach
- wnętrze – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze - ślady po montażu instalacji dla osób niepełnosprawnych
- brak podstawy mocującej fotel prawy przód (fotel w komplecie)
- podsufitka – zabrudzenia eksploatacyjne
- brak półki tylnej
- kierownica – ślady po montażu instalacji dla niepełnosprawnych
- nieszczelność w układzie dolotowym i kolektorze wydechowym (gwizd)
- klimatyzacja – układ niesprawny
- komora silnika – zabrudzenia eksploatacyjne
- układ wydechowy – korozja eksploatacyjna
- drobne zapocenie w okolicach koła pasowego
- brak osłony dolnej silnika + połamane mocowania nadkoli przód

### **MAN 8.163 WH 88259**

nr rejestracyjny WH 88259, Nr VIN: WMAL20B537G105162, rok produkcji 1995, pojemność silnika 4580 cm<sup>3</sup>, paliwo ON, przebieg 297203 km, badania techniczne: BRAK

W wyniku oceny stwierdzono:

- brak badania technicznego
- brak legalizacji tachografu
- brak akumulatorów
- korozja burt przestrzeni ładunkowej

- zmatowienie lakieru kabiny pasażerskiej
- zabrudzenie poszycia dachu
- zaolejenie przewodów hydraulicznych HDS
- wycieki z pompy hydraulicznej
- korozja układu wydechowego
- wyciek oleju na wejściu do tylnego dyferencjału
- korozja powierzchniowa resorów
- opony produkcja 2010 i 2011

### **Renault Trafic WH 31251**

nr rejestracyjny WH 31251, Nr VIN: VF1FLBHA68V319955, rok produkcji 2008, pojemność silnika 1995 cm<sup>3</sup>, paliwo ON, przebieg 333396 km, badania techniczne: BRAK

W wyniku oceny stwierdzono:

- brak badania technicznego
- uszkodzenie wozików wybieraka skrzyni biegów
- uszkodzony zderzak przód
- zmatowione reflektory przednie
- uszkodzone nadkole lewy przód
- uszkodzone nadkole prawy przód
- błotnik prawy przód – uszkodzenie powłoki lakierowej
- uszkodzona tapicerka fotela kierowcy
- układ klimatyzacji – do weryfikacji
- błotnik lewy tył – korozja w części dolnej
- drzwi suwane boczne - wgniecenie + uszkodzenie powłoki lakierowej
- wgniecenia eksploatacyjne przegrody bagażowej
- ściany boczne – punktowe wgniecenie eksploatacyjne od strony wewnętrznej
- drzwi tylne skrzydłowe – wgniecenia
- wycieraczki szyb – do wymiany
- nierówna praca silnika – brak pracy na jednym cylindrze (DTC: DF025, DF052, DF060)
- hak holowniczy korozja
- brak koła zapasowego
- belka tylna – korozja eksploatacyjna
- korozja podciągów progów strona lewa i prawa
- korozja eksploatacyjna zawieszenia przód
- korozja sprężyn zawieszenia przód
- zapocenie okolic koła pasowego
- zapocenie skrzyni biegów
- wycieki góra silnika okolice pokrywy rozrządu
- elementy rozporowe zawieszenia przód – głęboka korozja

### **FAGELSTA BTH1500 WH 585AC**

nr rejestracyjny WH 585AC, Nr VIN: BF89162, rok produkcji 1989, pojemność silnika: Nie dotyczy, paliwo: nie dotyczy, przebieg: nie dotyczy, badania techniczne: BRAK

W wyniku oceny stwierdzono:

- brak badania technicznego
- brak tabliczki znamionowej
- brak hamulców
- hamulec najazdowy – do weryfikacji
- brak przewodu elektrycznego oświetlenia
- korozja eksploatacyjna osi
- brak najazdów
- oświetlenie kompletne – do wymiany
- brak koła podporowego
- oznakowanie krawędziowe – do wymiany
- opony – rok produkcji 2012

### **Ursus C-355**

nr rejestracyjny WH 507A, Nr VIN: 309618, rok produkcji 1986, pojemność silnika 3120 cm<sup>3</sup>, paliwo ON, przebieg : brak danych, badania techniczne: BRAK

W wyniku oceny stwierdzono:

- wycieki oleju z silnika
- wycieki oleju z układu napędowego
- nieszczelny układ wydechowy
- korozja kabiny i błotników
- uszkodzony V bieg
- nadmierny luz wybieraka biegów
- układ kierowniczy do weryfikacji i naprawy
- łożyska w zwojnicach – do wymiany
- uszkodzona instalacja elektryczna
- uszkodzona I sekcja w pompie wtryskowej
- ogólne zużycie eksploatacyjne
- niesprawny licznik motogodzin
- pęknięcia felg osi przedniej
- ogumienie przód – do wymiany