

Załącznik nr 4

do Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż środków trwałych z dnia 12 maja 2022 roku

## **1. Renault Scenic WH 32804**

**nr rejestracyjny WH 32804, nr VIN: VF1JMK40640386838, rok produkcji 2008, pojemność silnika 1870 cm<sup>3</sup>, paliwo ON, przebieg 333726 km, data kolejnego badania technicznego: brak.**

**Ubezpieczenie OC ważne do: 12.08.2022 r.**

W wyniku oceny stwierdzono:

- korozja na rantach błotników tylnych – strona lewa i prawa
- korozja ociekaczy szyb bocznych – drzwi LP, LT, PP
- osłona przegubu zewnętrznego strona lewa – uszkodzona
- tarcze hamulcowe przód – próg zużycia
- poduszka układu wydechowego w części tylnej – do wymiany
- wyciek oleju z okolic turbosprężarki
- komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- kontrolka service – aktywna
- uszkodzona kratka zderzaka przód
- zarysowana obudowa lusterka prawego
- uszkodzenie tapicerki fotela kierowcy
- uszkodzone mocowanie podpory maski silnika
- pęknięte nadkole – prawy przód
- pęknięta dolna osłona silnika
- wycieraczka szyby tył – brak
- zapach paliwa wewnątrz pojazdu
- objawy zużycia akumulatora 12V
- ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

## **2. Peugeot Partner WH 49602**

**nr rejestracyjny WH 49602, Nr VIN: VF37J9HP8DN552439, rok produkcji 2013, pojemność silnika 1560 cm<sup>3</sup>, paliwo ON, przebieg 118769 km, data kolejnego badania technicznego: 02.02.2023 r.**

**Ubezpieczenie OC ważne do: 03.02.2023 r.**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- Specjalistyczny obrotowy fotel pasażera Turny evo, Autoadapt

W wyniku oceny stwierdzono:

- zmatowienie powłoki lakierowej
- zarysowany zderzak tył – strona lewa
- pęknięta osłona dolna silnika
- powierzchniowa korozja układu wydechowego
- uszkodzone wygłuszenie maski
- komora silnika – zabrudzenia eksploatacyjne

- zabrudzenie tapicerki fotela kierowcy
- ze względu na ograniczoną eksploatację spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, możliwa korozja elementów układu hamulcowego

### **3. Skoda Citigo WH 49597**

**nr rejestracyjny WH 49597, Nr VIN: TMBZZAAZED618344, rok produkcji 2013, pojemność silnika 999 cm<sup>3</sup>, paliwo PB, przebieg 29744 km, data kolejnego badania technicznego: 02.02.2022 r.**

**Ubezpieczenie OC ważne do: 03.02.2023 r.**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- elektromechaniczny gaz/hamulec typ Oceania
- gałka rozłączna typ IP2003/06
- przemienny pedał gazu typ 908
- osłona na pedały typ PP02

**W wyniku oceny stwierdzono:**

- korozja tarcz hamulcowych przód, rant zużycia
- korozja układu wydechowego
- zarysowanie progu L w części górnej
- nadmierne zabrudzenie podsufitki
- komora silnika – zabrudzenie eksploatacyjne
- ze względu na pandemię wirusa COVID-19 i ograniczoną eksploatację pojazdów, możliwa korozja układu hamulcowego