

- Brak obudowy przewodów instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonanych z materiałów palnych, ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60
.....– niezgodność z § 25 ust. 3 rozporządzenia MSWiA [2]
- Występowanie pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych
.....– niezgodność z § 12 ust. 2 rozporządzenia MSWiA [3]